


Ersatzteile für MIS-9001-99
Spare parts for MIS-9001-99



MIS-9001-99-4001 MIS-9001-99-4010 MIS-9001-99-4022



MIS-9001-99-1003

MIS-9001-99-1004

MIS-9001-99-1005



MIS-9001-99-1009

MIS-9001-99-4009

MIS-9001-99-2005




Schlegel Germany GmbH

Bredowstraße 33
D- 22113 Hamburg

fon +49 (0) 40 733 29-0
fax +49 (0) 40 733 29 219

www.schlegel.com

Made in Germany



MIS-9001-99

Dichtungsprofilschere für Außenecken
Anwendung und Ersatzteile
Cutters for sealing profiles – outer corner
Instruction leaflet and spare parts



Die Dichtung einsetzen.

Fix window seal and let it run down across window-frame.



Die Dichtung bis nahe der Ecke in die Nut einziehen.

Pull in window seal into the groove, close to the corner



Schere mit Anschlag in der Falzaußenkante positionieren, ggf. mit der Stellschraube auf das richtige Maß modifizieren

Place shear on fold outer edge, modify setscrew if necessary.



Der folgende Schnitt führt zu einer Ausklinkung in der Dichtung.

The result of the following cut is a notch in the window seal.



Nun lässt sich das Profil problemlos im 90°-Winkel im Rahmen einsetzen.

Now it's possible to fix the window seal at right angles easily.



Für den Endschnitt wird die Schere mit dem 2. Anschlagwinkel angelegt.

For the final cut apply cutter with second stop angle at window seal.